

Nastavení snímače METROLOGIC MK 3780 Fusion pro spolupráci s programem TRIFID

Funguje také pro snímače MK 7120 Orbit a MK3580 Quantum

Je potřeba nasnímat tyto kódy v uvedeném pořadí:


Enter/Exit Configuration Mode



Recall Defaults



Enable Tab Prefix



Enter/Exit Configuration Mode

