

**Nastavení snímače METROLOGIC MS 951 pro spolupráci s programem TRIFID**  
**POKLADNA**

Je potřeba nasnímat tyto kódy v uvedeném pořadí:

**Enter/Exit  
Program Mode**



**Recall Defaults**



**Tab Prefix On**



**Enter/Exit  
Program Mode**

